

نجاح زيارة الفحص التي تمت من ممثلي هيئة الرقابة النووية والأشعاعية لموقع الوحدة النووية الثالثة للتحقق من جاهزية بدء الانشاءات




هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع محطة الضبعة النووية

حصاد الأسبوع الحادي عشر ٢٠٢٣

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣



نجاح أعمال الفحص و القبول لبعض أجزاء من نظام الخرسانة سابقى الإجهاد لحوائط مبنى
المفاعل للوحدة النووية الأولى بروسيا



الإنهاء من أعمال فحص ٥٢ أنبوب تصريف خاص
بمبنى المفاعل للوحدة النووية الثالثة بروسيا

بدء اعتماد الخلطات التجريبية للحوائط الخرسانية
لمبنى الوحدات النووية

